



核准	审核	制作	Eric Bai	机种名称	BMSQ202
				日期	12-Nov-2008

页次	1 / 7
版本	M3(0206)

Error: BLOSSOMS 2 BMP file not found




**LNB POWER**



页次	3 / 8
版本	M2

机种名称	BMSQ206-M2
日期	12-Nov-2008



核准		审核		制作	Eric Bai
----	--	----	--	----	----------



**POWER**











**MEMORY**



页次	4 / 7
版本	M3(0206)

核准	审核	制作	Eric Bai	机种名称	BMSQ202
				日期	12-Nov-2008




VIDEO&AUDIO


页次	6 / 7
版本	M3(0206)

机种名称	BMSQ202
日期	12-Nov-2008

核准	审核	制作	Eric Bai
----	----	----	----------



Title		
Size	Number	Revision
A3		
Date:	12-Nov-2008	Sheet of
File:	私守管理用BMS0001(0602)-M3.0b	Drawn By: 8







APPROVAL

CHECK

DESIGN

Revision: 12-Nov-2008  
 Date: 12-Nov-2008  
 SHEET: 10 of 9  
 Error: BLOSSOMS 2 file not found.  
 POWER.Sch



页次	5 / 7
版本	M3(0206)

机种名称	BMSQ202
日期	12-Nov-2008

核准	审核	制作	Eric Bai
----	----	----	----------